

G7®認可企業申請提交程序



G7認可企業申請遞交基本要求：

1. 必須由認可的G7專家或G7專業人員遞交申請，並注意只有當前獲得認證的G7專家才能提交首次新的G7認可企業認證申請，G7專業人員祇可以提交G7認可企業續證的申請。
2. G7認可企業以印刷廠房地址為基準，如公司設有多個地址的廠房，每一廠房須獨立申請。

G7測試版的準備：

1. G7測試版和元素可以從國際數碼企業聯盟-中國網站下載。G7測試版 (G7 Test From) 下載後可以作適當的修改，但必須包含以下內容：
2. Idealliance 季度二維碼 (QR Code)；
3. P2P、G7 Verifier、IT8.7/4 或 IT8.7/5(TC1617) 測試表，按測量儀器的分類，如愛色麗的 i1Pro/i1Pro2/i1isis/i1iO 等的不同，採用不同的 G7測試版；
4. 請將申請認證企業之商標及所需資料列印在印張上，如印張上並沒有申請認證企業之商標、公司名稱及G7認證專家姓名，本辦事處有權不接納其認證申請。

印張完成處理及測量數據及確認：

1. G7測試版印張 - 6 張校正後之印張(印刷申請)或 6 張校正後之打樣(打樣申請)，即 3 張完整印張或打樣及 3 套已裁切之印張或打樣，用薄紙箱或紙筒保護好交給本辦事處；
2. 投考 G7 Grayscale 及 G7 Targeted 須包括 G7 Verifier 或 P2P；而投考 G7 ColorSpace 須包含一個 IT8.7/4 及 P2P 或 IT8.7/5 (TC1617)；
3. 量度已裁切之3套之數據，按印刷目標的需求(如GRACoL2006或CRPC6)，使用 M0 或 M1 量度模式及以 CGATS 格式保存之數據，請先行用適當軟件確認數據結果是否合格，並可利用網絡上傳或經電郵提交給本辦事處。

填寫G7認可企業申請表格

1. G7認可企業宣誓書/查核表 (共1頁, word或PDF均可) - G7專家和G7主要企業代表應填寫並共同簽署這表格；
2. G7 Master Qualification - Application Form_Oct2022.xlsx (交電子檔) - 這表格是方便第三方檢定機構正確地填入檢測報告之用。建議先另存新檔，加入申請公司的部份名稱在檔案名之前，例如：ABC Company_G7 Master Qualification - Application Form_Jun2018.xlsx，可參考G7認可企業電子申請表(Excel)填寫說明_Dec2019.pdf；
3. G7認可企業申請表 (請填寫並提交電子申請表 <http://idealliance-gbachina.org/eforms/application-form/65/>) - 此表格的內容作為刊登 Idealliance 官網及本辦事處處處理申請所需的資料。

遞交途徑、申請級別證書/費用及付款方式：

1. 將上述要求的印張、文件、數據及付款支票等郵寄、快遞或其他方法交到本辦事處，地址：香港九龍觀塘成業街19-21號成業工業大廈2樓11室 (香港印藝學會)；
2. 費用請參閱G7認可企業及認證專家申請費用表；
3. 付款方式：劃線支票：支票抬頭「香港印藝學會有限公司」(Graphic Arts Association of Hong Kong Ltd.)；電匯或銀行轉賬形式：銀行名稱 - 香港上海滙豐銀行 (The Hong Kong and Shanghai Banking Corp., Ltd.)
銀行地址 - 香港皇后大道中一號。(1 Queen's Road Central, Hong Kong.)
戶口號碼 - 111-466512-001(HKD)
銀行代碼 - HSBCHKHHHKH

如有查詢：

李麗容小姐(Ms. Wincy Lee) 電話 852-23891810 / 手提 852-91946605 / 微信 a39353765
電郵 wincy@idealliancechina.org